

プロダクト ニュース

訂正再発行

生産終了商品のお知らせ

OMRON

発行日

2024年6月3日

No. 2022098C(3)

《お断りとお願い》

2023年5月発行のプロダクトニュースNo.2022098C(2)において、変更がありました。

前回との変更点は、以下の通りです。

- 「修理対応終了年月」欄に修理対象機種の注記を追加
 - 東邦テクノロジー株式会社製YDNシリーズへの置き換えガイドの掲載URLを追加
- お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回のお届けと差し替えをお願いいたします。

生産終了商品

接続・省配線機器



B7Aシリーズ

推奨代替商品

推奨代替商品なし



■最終受注年月

2023年6月末

(生産継続に尽力いたしますが、構成部品が早期に不足した場合、上記日程以前に受注終了となる可能性があります。)

以下の生産終了商品は構成部品の不足により2023年4月末に受注終了です。

- ・B7A-R6A13
- ・B7A-R6A18
- ・B7A-R6A33
- ・B7A-R6A38
- ・B7AC-T10A1
- ・B7AC-T10A1-A
- ・B7AC-T10A1-B
- ・B7AP-S1

■最終出荷年月

2024年6月末

■修理対応終了年月

2031年3月末

修理対象可能機種:CJW-B7A□□、CS1W-B7A□□

※B7A□、G70D-□は、構造的に修理できません。

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
B7A-A02-A	推奨代替商品はありません。
B7A-R10MC	推奨代替商品はありません。
B7A-R10SC01	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A13	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A13-M	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A18	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A18-M	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A33	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A33-M	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A38	推奨代替商品はありません。
B7A-R3A38-M	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A13	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A18	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A33	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A38	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A52	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A52-A	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A57	推奨代替商品はありません。
B7A-R6A57-D	推奨代替商品はありません。
B7A-R6B11	推奨代替商品はありません。
B7A-R6B16	推奨代替商品はありません。
B7A-R6B31	推奨代替商品はありません。
B7A-R6B36	推奨代替商品はありません。
B7A-R6C11	推奨代替商品はありません。
B7A-R6C16	推奨代替商品はありません。
B7A-R6C31	推奨代替商品はありません。
B7A-R6C36	推奨代替商品はありません。
B7A-R6F11	推奨代替商品はありません。
B7A-R6F16	推奨代替商品はありません。
B7A-R6F31	推奨代替商品はありません。
B7A-R6F36	推奨代替商品はありません。
B7A-R6G11	推奨代替商品はありません。
B7A-R6G16	推奨代替商品はありません。
B7A-R6G31	推奨代替商品はありません。
B7A-R6G36	推奨代替商品はありません。
B7A-T10M2	推奨代替商品はありません。
B7A-T10S1	推奨代替商品はありません。
B7A-T10S3	推奨代替商品はありません。
B7A-T3D7-T	推奨代替商品はありません。
B7A-T3E3	推奨代替商品はありません。
B7A-T3E3-M	推奨代替商品はありません。
B7A-T3E8	推奨代替商品はありません。
B7A-T3E8-M	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
B7A-T6A1	推奨代替商品はありません。
B7A-T6A6	推奨代替商品はありません。
B7A-T6B1	推奨代替商品はありません。
B7A-T6B6	推奨代替商品はありません。
B7A-T6C1	推奨代替商品はありません。
B7A-T6C6	推奨代替商品はありません。
B7A-T6D2	推奨代替商品はありません。
B7A-T6D7	推奨代替商品はありません。
B7A-T6D7-D	推奨代替商品はありません。
B7A-T6D7-T	推奨代替商品はありません。
B7A-T6E3	推奨代替商品はありません。
B7A-T6E8	推奨代替商品はありません。
B7AC-T10A1	推奨代替商品はありません。
B7AC-T10A1-A	推奨代替商品はありません。
B7AC-T10A1-B	推奨代替商品はありません。
B7AH-R6D53	推奨代替商品はありません。
B7AH-R6D58	推奨代替商品はありません。
B7AH-T6D3	推奨代替商品はありません。
B7AH-T6D8	推奨代替商品はありません。
B7AM-6BS	推奨代替商品はありません。
B7AM-8B11	推奨代替商品はありません。
B7AM-8B16	推奨代替商品はありません。
B7AM-8B31	推奨代替商品はありません。
B7AM-8B36	推奨代替商品はありません。
B7AM-8F31	推奨代替商品はありません。
B7AM-T6D7-T	推奨代替商品はありません。
B7AP-M1	推奨代替商品はありません。
B7AP-S1	推奨代替商品はありません。
B7AS-R6B11	推奨代替商品はありません。
B7AS-R6B16	推奨代替商品はありません。
B7AS-R6B31	推奨代替商品はありません。
B7AS-R6B36	推奨代替商品はありません。
B7AS-T3BS	推奨代替商品はありません。
B7AS-T6B1	推奨代替商品はありません。
B7AS-T6B6	推奨代替商品はありません。
B7AS-T6D2	推奨代替商品はありません。
CJ1W-B7A04	推奨代替商品はありません。
CJ1W-B7A14	推奨代替商品はありません。
CJ1W-B7A22	推奨代替商品はありません。
CS1W-B7A02	推奨代替商品はありません。
CS1W-B7A12	推奨代替商品はありません。
CS1W-B7A21	推奨代替商品はありません。
CS1W-B7A22	推奨代替商品はありません。
G70D-R6M11-B7A DC24	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
G70D-R6M31-B7A DC24	推奨代替商品はありません。
G70D-R6R11-B7A DC24	推奨代替商品はありません。
G70D-R6R31-B7A DC24	推奨代替商品はありません。

弊社製品での推奨代替商品はありませんが、B7Aシリーズと同様に1:1でリンクを実現できる他社製品として、東朋テクノロジー株式会社製のYDNシリーズなどがあります。

YDNシリーズへの置き換えに関しては、下記URLをご参照ください。

https://www.fa.omron.co.jp/support/improvement/replace/replacement_guide/download.html

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。